

令和7年度 通学路合同点検実施結果

稲城第一小学校

実施日時: 9月8日(月)

No.	場所	現状	対応策	対応機関	実施状況
		要望			
1	ハードオフ信号機 (四小通り信号機)	<ul style="list-style-type: none"> ・見通しが悪い。 ・スピードを出す車両が多く危険。 	<p><警察 回答> 通学路に指定されていない箇所のため、より安全な他の道路で通学するように、児童への指導をお願いします。なお、交通執行係が取り締まりをする予定です。</p>	警察	実施予定
	<ul style="list-style-type: none"> ・登下校時の見守りをしてほしい。 				
2	ベルジュール稲城II付近	<ul style="list-style-type: none"> ・車両の交通量が多くて危険 ・見通しが悪い。 ・標識、看板が老朽化している。 ・道路幅員が狭く、歩行者を避けるために反対の歩道側に車両が膨らまざるを得ない状況である。 	<p><警察 回答> 通学路を示す標識に変更済みです。</p> <p><管理課 回答> 通学路を示す老朽化した既存の看板を交換し、さらに看板を1箇所を設置しました。また、緑色の舗装を実施しました。道路上にある電柱については、建替えの際は民地内への移設を事業者へ依頼しています。</p>	警察 管理課	(警察) 実施済 (管理課) 実施済
	<ul style="list-style-type: none"> ・左側にも路側帯のグリーンベルトの表示 ・電柱の移設 				
3	吉方通り	<ul style="list-style-type: none"> ・車両の交通量が多くて危険 ・スピードを出す車両が多く危険 ・舗装が劣化し路面に凹凸がある。 	<p><区画整理課 回答> 横断を抑止するため、柵を設置します。また、要望があった2箇所の路面は、今後舗装する予定です。</p>	区画整理課	実施予定
	<ul style="list-style-type: none"> ・スピードを抑制する路面標識 ・水たまりが出来ないように修繕してほしい。 				
4	稲城大橋通り交差点付近から稲城市役所入口付近	<ul style="list-style-type: none"> ・スピードを出す車両が多く危険 	<p><警察 回答> 交通執行係が取り締まりをする予定です。</p> <p><管理課 回答> 通学路を示す看板を、設置できる場所があれば、設置を検討します。また、一時停止場所へ、強調線の舗装をすることを検討します。</p>	警察 管理課	(警察) 実施予定 (管理課) 対策検討中
	<ul style="list-style-type: none"> ・注意喚起の看板等 ・登下校時の見守り、交通違反の取り締まり 				
5	にじいろ保育園交差点付近	<ul style="list-style-type: none"> ・車両の交通量が多くて危険 ・見通しが悪い。 ・スピードを出す車両が多く危険 	<p><警察 回答> 交通執行係が取り締まりをする予定です。</p>	警察	実施予定
	<ul style="list-style-type: none"> ・登校時の見守り、取り締まり 				

令和7年度 通学路合同点検実施結果

稲城第二小学校

実施日時: 9月4日(木)

No.	場所	現状	対応策	対応機関	実施状況
		要望			
1	駒沢学園入口交差点	<ul style="list-style-type: none"> ・スピードを出す車両が多く危険 	<p><管理課 回答> 都道の範囲にも設置が必要となるので、東京都の担当課と協議して検討します。</p>	管理課	対策検討中
	<ul style="list-style-type: none"> ・飛び出し坊やなどの注意喚起の看板を設置していただきたい。 				
2	新きさらぎ橋の横と、道路を挟んで反対側の川沿いの看板	<ul style="list-style-type: none"> ・標識、看板が老朽化している。 	<p><管理課 回答> 老朽化した看板の交換を実施しました。</p>	管理課	実施済
	<ul style="list-style-type: none"> ・色あせてしまっているため新しくしていただきたい。 				
3	新きさらぎ橋からやきとりやまちゃんまでの道	<ul style="list-style-type: none"> ・雨が降ったら道路が冠水してしまう。 	<p><土木課 回答> 7月下旬に、斜面の一番低い位置へグレーチング等を設置し、雨水が雨水管へ排水される設備を敷設しました。</p>	土木課	実施済
	<ul style="list-style-type: none"> ・冠水しない工夫をしていただきたい。 				
4	坂浜915-1付近	<ul style="list-style-type: none"> ・車両の交通量が多くて危険 ・見通しが悪い。 ・スピードを出す車両が多く危険 ・天満神社側の道路に看板がない。 	<p><管理課 回答> 天満神社側の道路について、看板の設置が可能であれば、設置を検討します。ただし、民有地の場合は設置困難となりますので、「横断者あり」等の路面標示を付設予定です。</p>	管理課	実施予定
	<ul style="list-style-type: none"> ・「横断歩道あり」「歩行者に注意」看板の設置。 ・昨年の通学路点検の後、飛び出し坊やの看板が、宅配センター側の歩道に設置されたが、反対の道路には看板が設置されていない。横断歩道の手前の箇所が、登りの坂道の方から見て死角になっているため、運転者が歩行者を見ることができない。天満神社側の道路に、看板の設置をしてほしい。 				

令和7年度 通学路合同点検実施結果

稲城第三小学校

実施日時:9月5日(金)

No.	場所	現状	対応策	対応機関	実施状況
		要望			
1	コマクサ幼稚園の前の通りから山崎公園に向かって渡る十字路	<ul style="list-style-type: none"> ・車両の交通量が多くて危険 ・スピードを出す車両が多く危険 ・昨年、横断歩道や止まれの文字などを塗り直していただき、様子を見ていたが信号機が無いため、交差する道路の車両が停止せずに通過していく。運送業者等の車両が、急いでいる様子で交差点に進入していく。山崎公園側から来る車両は、横断歩道前で停車せず、車両を視認できる位置のギリギリまで突っ込んでくるため、無法状態である。 	<p><警察 回答> 「止まれ」の路面表示を補植しました。</p> <p><管理課 回答> 注意喚起の看板の設置や、既存のポストコーンの位置の変更を検討します。</p>	警察 管理課	(警察) 実施済 (管理課) 対策検討中
2	コマクサ幼稚園の裏門のT字路	<ul style="list-style-type: none"> ・見通しが悪い。 ・ペアリーロード方面から来た車両は、第三小学校とコマクサ幼稚園の間にある道路で、左側に寄って走行することが多い。別の車両が、コマクサ幼稚園の裏側にある道路の角から右折する時に危ない。 	<p><管理課 回答> 区画線等の再溶着を実施予定です。さらに交差点付近にポストコーンを設置します。</p>	管理課	実施予定
3	山崎公園から第三小学校までの道路	<ul style="list-style-type: none"> ・植物が伸びて通りづらい。 ・昨年、市役所へ連絡したが、まだあじさい等の植物が生い茂っている状況である。子どもたちはこの箇所を通過できないため、迂回するために車道へ出てしまう。 	<p><管理課 回答> 交通の支障となる街路樹及び雑草について、定期的な管理を継続いたします。</p>	管理課	実施済
4	第一中学校の裏側にあるペアリーロードの交差点	<ul style="list-style-type: none"> ・以前はミラーがあったが、現在は撤去されている。ミラーが無いので、左右を確認する際に、車両が交差点内へかなり進入したところで停止する等、児童の通学への影響が大きい(大事故のもと)。 	<p><管理課 回答> 通学路合同点検実施時、すでに設置済となっています。</p>	管理課	実施済
		<ul style="list-style-type: none"> ・ミラーの再設置 			

令和7年度 通学路合同点検実施結果

稲城第四小学校

実施日時:9月11日(木)

No.	場所	現状	対応策	対応機関	実施状況
		要望			
1	押立583-4	<ul style="list-style-type: none"> ・路面標示が摩耗して見えづらい。 	<p><管理課 回答> 市内の市道等の各箇所について、限られた予算で随時補修しております。他の箇所と比較しながら優先度に応じて実施していきます。</p>	管理課	対策検討中
	<ul style="list-style-type: none"> ・歩道の白線の補修 				
2	押立1713カーサ八木付近	<ul style="list-style-type: none"> ・路面標示が摩耗して見えづらい。 	<p><管理課 回答> 市内の市道等の各箇所について、限られた予算で随時補修しております。他の箇所と比較しながら優先度に応じて実施していきます。</p>	管理課	対策検討中
	<ul style="list-style-type: none"> ・歩道の白線の補修 				
3	押立1016-4	<ul style="list-style-type: none"> ・路面標示が摩耗して見えづらい。 	<p><管理課 回答> 市内の市道等の各箇所について、限られた予算で随時補修しております。他の箇所と比較しながら優先度に応じて実施していきます。</p>	管理課	対策検討中
	<ul style="list-style-type: none"> ・T字や歩道の白線の補修 				
4	押立687	<ul style="list-style-type: none"> ・川、用水路の危険がある。 	<p><管理課 回答> ポストコーンを設置しました。</p>	管理課	実施済
	<ul style="list-style-type: none"> ・ラバーボールの設置 ・剪定要望 				
5	矢野口3750-11付近	<ul style="list-style-type: none"> ・路面標示が摩耗して見えづらい。 	<p><警察 回答> 横断歩道の補修を実施しました。</p>	警察	実施済
	<ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道の補修 				
6	矢野口3750-39付近	<ul style="list-style-type: none"> ・路面標示が摩耗して見えづらい。 	<p><警察 回答> 横断歩道の補修を実施しました。</p>	警察	実施済
	<ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道の補修 				

No.	場所	現状	対応策	対応機関	実施状況
		要望			
7	矢野口1144-9付近	<ul style="list-style-type: none"> ・川、用水路の危険がある。 ・落下防止用フェンスの設置 	<p><管理課 回答> 水路幅が狭く、水が流れていないことから、フェンスを設置する予定はありません。</p>	管理課	対応不可
8	押立1141付近	<ul style="list-style-type: none"> ・見通しが悪い。 ・児童による飛び出し事故を予防するためのミラーの設置 ・歩道の白線の補修 	<p><管理課 回答> ミラーの設置は、場所の確保が困難です。白線の舗装は、私道であるため対応することができません。</p>	管理課	対応不可
9	押立1009-4	<ul style="list-style-type: none"> ・路面標示が摩耗して見えづらい。 ・歩道の白線の補修 	<p><管理課 回答> 市内の市道等の各箇所について、限られた予算で随時補修しています。他の箇所と比較しながら優先度に応じて実施していきます。</p>	管理課	対策検討中
10	東長沼585	<ul style="list-style-type: none"> ・舗装が劣化して路面に凹凸がある。 ・劣化した箇所の穴を埋める。 	<p><管理課 回答> 該当の箇所を補修しました。</p>	管理課	実施済
11	東長沼740-1	<ul style="list-style-type: none"> ・舗装が劣化して路面に凹凸がある。 ・ガタガタと揺れる。 ・舗装の補修 	<p><管理課 回答> 該当の箇所を補修しました。</p>	管理課	実施済
12	東長沼741-1	<ul style="list-style-type: none"> ・舗装が劣化して路面に凹凸がある。 ・ガタガタと揺れる。 ・舗装の補修 	<p><管理課 回答> 該当の箇所を補修しました。</p>	管理課	実施済
13	東長沼762-7	<ul style="list-style-type: none"> ・舗装が劣化して路面に凹凸がある。 ・石が壊れて穴が空いている。 ・舗装の補修 	<p><管理課 回答> 該当の箇所を補修しました。</p>	管理課	実施済
14	矢野口883-2の近く	<ul style="list-style-type: none"> ・車両の交通量が多くて危険 ・飛び出し注意の看板の設置 	<p><管理課 回答> 看板の設置や飛び出し坊やの設置を検討しましたが、看板等の設置よりポストコーンを設置した方が車両の速度抑制や横断者に対する注意喚起になると判断したため、ポストコーンを設置する予定です。</p>	管理課	実施予定

No.	場所	現状	対応策	対応機関	実施状況
		要望			
15	矢野口303-8	<ul style="list-style-type: none"> ・路面標示が摩耗して見えづらい。 ・止まれの路面標示の設置 	<p><警察 回答> 止まれの路面標示を補修しました。</p>	警察	実施済
16	矢野口237-12	<ul style="list-style-type: none"> ・川、用水路の危険がある。 ・ポールまたは柵の設置 	<p><管理課 回答> ポストコーンを設置しました。</p>	管理課	実施済
17	矢野口797前	<ul style="list-style-type: none"> ・路面標示が摩耗して見えづらい。 ・白線の補修 	<p><管理課 回答> 市内の市道等の各箇所について、限られた予算で随時補修しています。他の箇所と比較しながら優先度に応じて実施していきます。</p>	管理課	対策検討中
18	矢野口129の辺り	<ul style="list-style-type: none"> ・路面標示が摩耗して見えづらい。 ・白線の補修 	<p><管理課 回答> ①市内の市道等の各箇所について、限られた予算で随時補修しています。路面標示等の補修は、他の箇所と比較しながら優先度に応じて実施していきます。 ②飛び出し坊やを、より見やすい位置へ移動します。</p>	管理課	<ul style="list-style-type: none"> ① 対策検討中 ② 実施予定
19	押立905	<ul style="list-style-type: none"> ・電柱の電線カバーが割れている。 ・電柱の電線カバーの設置 	<p><管理課 回答> 電柱は、市の財産ではなく事業者の所有物となるため、事業者にご連絡ください。</p>	管理課	対応不可
20	押立396-3	<ul style="list-style-type: none"> ・標識、看板が老朽化している。 ・看板「幼稚園あり徐行」の補修 	<p><管理課 回答> 看板の交換を検討します。</p>	管理課	対策検討中
21	押立1089-1	<ul style="list-style-type: none"> ・標識が老朽化している。 ・標識の補修 	<p><管理課 回答> 標識が老朽化しているので撤去しました。</p>	管理課	実施済
22	第四中学校の校門前	<ul style="list-style-type: none"> ・路面標示が摩耗して見えづらい。 ・横断歩道の補修 	<p><警察 回答> 横断歩道の補修を行いました。</p>	警察	実施済

No.	場所	現状	対応策	対応機関	実施状況
		要望			
23	押立1190付近一帯	<ul style="list-style-type: none"> ・川、用水路の危険がある。 ・落下防止のフェンスまたはポールを設置 	<p><管理課 回答> 周囲の状況から、フェンスやポストコーンは設置いたしません。</p>	管理課	対応不可

令和7年度 通学路合同点検実施結果

稲城第六小学校

実施日時: 9月19日(金)

No.	場所	現状	対応策	対応機関	実施状況
		要望			
1	第六小学校前の道路と歩道	<ul style="list-style-type: none"> ・車両の交通量が多くて危険 ・スピードを出す車両が多く危険 ・舗装が劣化して路面に凹凸がある。 ・歩道が狭く歩きにくい。 ・横断歩道から停止線までが近いので、スピードが出ている車両による危険がある。 ・歩道の幅員が狭いため、通行人がすれ違えない。 	<p><警察 回答> 停止線の位置の変更は、車両の視認性等に支障が出るため困難です。</p> <p><管理課 回答> ①歩道上にある歩行者に向けた停止線の溶着を検討します。</p> <p>②歩道の拡張、拡幅は、民有地や車道ともに拡幅する余地がないため、対応できません。</p>	警察 管理課	<p>(警察) 対応不可</p> <p>(管理課) ① 対策検討中</p> <p>② 対応不可</p>
2	クリエイト前(いちょう並木通り)の横断歩道	<ul style="list-style-type: none"> ・スピードを出す車両が多く危険。 ・車両が黄色信号で渡って来た場合、その車両が横断歩道に着く時点で、歩行者信号機が青になるため危険である。 ・歩行者信号機が青信号になっても、車両が通過している。 	<p><警察 回答> 信号機は、歩行者の保護も重要ですが、車両の円滑な通行にも配慮する必要があり、現在のサイクルは両者の均衡がとれたものとなっています。児童へ安全確認の徹底を指導してください。</p>	警察	対応不可
3	大丸313ビューアイランドOS-1の裏側にある抜け道	<ul style="list-style-type: none"> ・車両の交通量が多くて危険。 ・スピードを出す車両が多く危険。 ・川、用水路の危険がある。 ・ガードレールが、用水路の半分くらいの範囲にしか設置されていない。草が用水路に生えて見えにくくなっている。 ・特に朝の時間帯において、この道路を抜け道として使用する車両が多い。それら車両は、一時停止せずに行ってしまうことが多い。 ・設置要望、ガードレールの設置や延長 ・交通規制、通学時間帯(7-9時)だけでも通行禁止にしてほしい。 ・側溝に蓋をするか、立ち入りできないようにしてほしい。小学校1年生が友達とふざけていて転落した、2~3人で歩いていて用水路に落ちたという事例がある。 	<p><管理課 回答> ①ポストコーンの設置、白線の補修を検討します。</p> <p>②草刈りを実施します。</p>	管理課	<p>① 対策検討中</p> <p>② 実施予定</p>
4	旧川崎街道にあるセブンイレブン大丸西店、及び多摩稲城マンション付近	<ul style="list-style-type: none"> ・車両の交通量が多くて危険。 ・スピードを出す車両が多く危険。 ・大丸南武線通り上で駐車している車両によって隠れて死角となってしまう、児童が対向車に気付かずに飛び出す可能性がある。 	<p><警察 回答> ①スクールゾーンの設置は周辺地域住民の合意が必要となるため、困難です。</p> <p>②パトロールを強化します。</p>	警察	<p>① 対応不可</p> <p>② 実施予定</p>
		<ul style="list-style-type: none"> ・交通規制(スクールゾーン) ・周辺のパトロール 			

No.	場所	現状	対応策	対応機関	実施状況
		要望			
5	東長沼592付近にある三叉路	<ul style="list-style-type: none"> ・車両の交通量が多くて危険。 ・見通しが悪く、スピードを出す車両が多く危険。 ・三叉路には信号機が無く、横断する際に非常に危険 ・旧川崎街道には信号機がないため、速度の速い車が多い。 ・市役所通りは狭く、運転手は対向車に気を取られ、歩行者を見てないことが多い。 ・学区の変更に伴って、第六小学校へ通学するために三叉路を通過する児童が、今後増えていくことが見込まれる。 	<p><警察 回答></p> <p>①信号機の設置は、道路の幅員等の条件が整わないので実施できません。</p> <p>②停止線や「止まれ」の標示の補修を実施しました。</p>	警察管理課	<p>(警察)</p> <p>① 対応不可</p> <p>② 実施済</p> <p>(管理課) 実施予定</p>
6	第四文化センター通りから分岐した人通りの少ない道路上にある小さい橋	<ul style="list-style-type: none"> ・川の危険がある。 	<p><管理課 回答></p> <p>柵を設置します。</p>	管理課	実施予定
7	第四文化センター通りといちよう並木通りの交差点	<ul style="list-style-type: none"> ・車両の交通量が多くて危険。 ・見通しが悪い。 ・スピードを出す車両が多く危険。 	<p><管理課 回答></p> <p>①カーブミラーについては、場所が確保できないほか、設置することで一時停止しない車両が増える懸念があることから設置できません。</p> <p>②歩道上にある歩行者に向けた「止まれ」の標示の再溶着を検討します。</p>	管理課	<p>① 対応不可</p> <p>② 対策検討中</p>
8	いちよう並木通り上にある東長沼471の交差点	<ul style="list-style-type: none"> ・道路わきの植え込みが生い茂っていて見通しが悪い。 ・横断歩道があるのに止まらない車両が多く事故が多い。 	<p><警察 回答></p> <p>信号機は、信号機設置の指針の基準を満たさないため設置できません。通学路として、この横断歩道を渡らないように指導してください。</p>	警察管理課	<p>(警察) 対応不可</p> <p>(管理課) 経過観察</p>
9	いちよう並木通りにあるあづまや前、長谷川土建前の横断歩道	<ul style="list-style-type: none"> ・交通量が多く、スピードを出す車両が多く危険。 ・横断しようとしても、停止する車両はほとんどいない。 ・子どもが横断しようとしているのにクラクションを鳴らして強引に通過している場面や、事故を起こしそうになり急ブレーキを踏んでいる。大変な危険を感じている。 	<p><警察 回答></p> <p>信号機は、信号機設置の指針の基準を満たさないため設置できません。</p>	警察	対応不可
		<ul style="list-style-type: none"> ・早急に信号機を三叉路へ設置して、歩行者が安全に通行できるように整備していただきたい。 			

令和7年度 通学路合同点検実施結果

稲城第七小学校

実施日時: 9月2日(火)

No.	場所	現状	対応策	対応機関	実施状況
		要望			
1	新田橋付近	<ul style="list-style-type: none"> ・見通しが悪い。 ・スピードを出す車両が多く危険。 	<p><警察 回答> 信号機は、信号機設置の指針の基準を満たさないため設置できません。</p>	警察	対応不可
	<ul style="list-style-type: none"> ・押しボタン式信号機の設置 				
2	矢野口1770の新田橋付近にあるはしば寿司前のカーブ	<ul style="list-style-type: none"> ・見通しが悪い。 ・横断歩道がない。 ・歩道が狭い。 	<p><警察 回答> ゾーン30の路面標示を溶着しました。</p> <p><管理課 回答> ガードレールを設置する幅員がないため、設置できません。</p>	警察 管理課	<p>(警察) 実施済</p> <p>(管理課) 対応不可</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ・ガードレールやゾーン30の標識 ・路面塗装(進入禁止) ・登下校時の警察による見回り(ボランティアでは抑止力にならないため) 				
3	さくら公園前	<ul style="list-style-type: none"> ・タイルレンガの盛り上がり 	<p><警察 回答> 文化センター来場者用の駐車場があり、横断歩道の設置はできません。</p> <p><管理課 回答> ①白線の補修を実施します。</p> <p>②ガードレールは設置する幅員がないため実施できません。</p> <p>③タイルレンガを補修しました。</p>	警察 管理課	<p>(警察) 対応不可</p> <p>(管理課) ①実施予定 ②対応不可 ③実施済</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ・ガードレールの設置 ・登校時間の通行止め ・子どもの森前に横断歩道を新設する。 				
4	フラワーロード入口付近	<ul style="list-style-type: none"> ・見通しが悪い。 ・スピードを出す車両が多く危険。 	<p><管理課 回答> ①カーブミラーについては、設置の基準を満たしていないので設置できません。</p> <p>②飛び出し坊やを交換しました。</p>	管理課	<p>① 対応不可</p> <p>② 実施済</p>
	<ul style="list-style-type: none"> カーブミラーの設置 				
5	天神橋から松葉保育園前までの道路	<ul style="list-style-type: none"> ・見通しが悪い。 ・スピードを出す車両が多く危険。 	<p><管理課 回答> 注意喚起の看板を交換します。</p>	管理課	実施予定
	<ul style="list-style-type: none"> ・通学路を示す交通標識の設置 ・「スピード落とせ」の路面標示 				
6	矢野口2657の三中通り、ちびっこ広場付近にある用水路	<ul style="list-style-type: none"> ・車両の交通量が多くて危険。 ・スピードを出す車両が多く危険。 	<p><警察 回答> ①今後も定期的に取り締まりを実施します。</p> <p>②ダイヤモンドの補修、路面標示の設置を実施しました。</p>	警察	<p>① 実施予定</p> <p>② 実施済</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ・スピード違反の取り締まり 				
7	矢野口2198-1のローソンよみうりランド駅前店から天神橋までの道路	<ul style="list-style-type: none"> ・見通しが悪い。 ・スピードを出す車両が多く危険。 	<p><管理課 回答> 市内の市道等の各箇所について、限られた予算で随時補修しています。他の箇所と比較しながら、優先度に応じて実施していきます。</p>	管理課	対策検討中
	<ul style="list-style-type: none"> ・ミラー設置やスピード減速の表示 				
8	京王よみうりランド駅南口バス停の横にある横断歩道	<ul style="list-style-type: none"> ・車両の交通量が多くて危険 ・見通しが悪い。 ・スピードを出す車両が多く危険 ・横断歩道で停止しない車両が多い。 	<p><警察 回答> 信号機は、信号機設置の指針の基準を満たさないため設置できません。</p>	警察	対応不可
	<ul style="list-style-type: none"> ・信号機の設置 				

No.	場所	現状	対応策	対応機関	実施状況
		要望			
9	弁天通り	<ul style="list-style-type: none"> ・見通しが悪い。 ・スピードを出す車両が多く危険。 ・自転車が多く、ぶつかりそうになっている。 	<p><警察 回答> ゾーン30の路面標示を追加で溶着しました。</p> <p><管理課 回答> 自転車に対する注意喚起の看板の設置を検討します。</p>	警察 管理課	<p>(警察) 対応済</p> <p>(管理課) 対策検討中</p>
10	松葉公園から第七小学校までの道路	<ul style="list-style-type: none"> ・見通しが悪い。 ・スピードを出す車両が多く危険。 ・カラスによる被害で、ゴミが通学路に散乱している。 	<p><管理課 回答> 白線の補修、ミラーの向きの変更、注意喚起看板の設置を実施します。</p> <p><生活環境課 回答> 通学路合同点検当日及び担当課が現状を確認した際には、ごみの散乱等は見受けられませんでした。問題が生じた際には生活環境課へご連絡をお願いします。</p>	管理課 生活環境課	<p>(管理課) 実施予定</p> <p>(生活環境課) 経過観察</p>
11	矢野口2290-3にあるりか動物病院とガンリンスタンドの間にある道路	<ul style="list-style-type: none"> ・車両の交通量が多くて危険。 	<p><警察 回答> 現況で規制の及んでいない沿道の住民の承諾があれば、改めて規制を延伸することについて、検討が可能な旨を、学校側へ説明しています。</p>	警察	経過観察
12	よみうりランド駅北側店舗周辺	<ul style="list-style-type: none"> ・見通しが悪い。 ・一時停止を無視やスピードを出す車両が多く危険。 	<p><警察 回答> ①信号機は、信号機設置の指針の基準を満たさないため、設置できません。 ②取り締まりを実施する等を検討します。</p> <p><管理課 回答> 交差点マークや一部薄れた路面のカラー舗装の実施を検討します。</p>	警察 管理課	<p>(警察) ① 対応不可</p> <p>② 対策検討中</p> <p>(管理課) 対策検討中</p>

令和7年度 通学路合同点検実施結果

向陽台小学校

実施日時: 9月11日(木)

No.	場所	現状	対応策	対応機関	実施状況
		要望			
1	百村2107-9付近にある横断歩道	<p>・スピードを出す車両が多く危険。</p> <hr/> <p>・注意喚起の看板が設置されているが、薄くなっているほか、カーブの先にあって見えにくくなっている。また、雑草で見えにくくなっている。看板の交換と雑草の剪定を希望する。</p>	<p><管理課 回答> 老朽化した看板の交換を実施し、取り付け場所も運転手から見えやすい位置へ変更しました。また、植栽の除草や剪定を行いました。</p>	管理課	実施済

令和7年度 通学路合同点検実施結果

城山小学校

実施日時: 10月16日(木)

No.	場所	現状	対応策	対応機関	実施状況
		要望			
1	向陽台住宅街	・見通しが悪い。	<p><警察 回答> 横断歩道は、設置の基準を満たさないため設置できません。</p> <p><管理課 回答> ①この場所は、横断歩道直近に飛び出し坊などを設置すると、児童が死角に入り込む危険性があるため設置できません。</p> <p>②私有地の確認をしたうえで、植栽の刈込みを検討します。</p>	警察 管理課	<p>(警察) 対応不可</p> <p>(管理課) ① 対応不可</p> <p>② 対策検討中</p>
		・横断歩道の新設			
2	天神山通り	・暗いので通りづらい。	<p><緑と環境課 回答> 照明の間隔は、付近が整備された当時の基準を満たしており、一定の明るさが確保できるように設置しております。</p> <p><生活環境課 回答> 点検当日はごみが捨てられていませんでしたが、ごみが捨てられていた場合は生活環境課へ連絡してください。</p>	緑と環境課 生活環境課	<p>(緑と環境課) 対応不可</p> <p>(生活環境課) 経過観察</p>
		・街路灯が不足している上、日常的に道路にゴミが捨てられている。			

令和7年度 通学路合同点検実施結果

長峰小学校

実施日時: 9月19日(金)

No.	場所	現状	対応策	対応機関	実施状況
		要望			
1	長峰小学校の正門からもみの木保育園までの坂になっている歩道	<ul style="list-style-type: none"> 雨が降った場合、小石でできている歩道が、非常に滑りやすく転びやすい。 	<p><管理課 回答> 周囲の状況等から検討しましたが、防滑材の塗布、及び舗装の交換の予定はありません。</p>	管理課	対応不可
2	長峰小学校の正門からもみの木保育園までの坂道の途中(街路灯 No.2215)	<ul style="list-style-type: none"> 街路灯の角が鋭角で、場所によっては衝突の危険がある。 街路灯の位置をもう少し植え込み側へ移動するか、街路灯の高さをもう少し高くしてほしい。 	<p><管理課 回答> 街路灯は植栽ますの中に設置されていますが、街路灯が突き出している部分を分かりやすくするため、蛍光テープ等を貼って危険防止の措置を行いました。</p>	管理課	対応済
3	風の広場の前にある横断歩道	<ul style="list-style-type: none"> スピードを出す車両が多く危険。 長峰中央通りはスピードが出る自動車が多く、実際に車両と子どもの事故が発生しているので、改善が必要。 押しボタン式信号機の設置 車道のスピードを抑制する措置を希望 	<p><警察 回答> 事前に現地調査を行いました。スピードを出しすぎている車両や、一時停止しない車両は確認できませんでした。</p> <p>①40km制限の標示等の補修を行います。路面が割れているため、実施できません。路面が補修され次第、溶着する予定です。</p> <p>②警察官の取り締まり等を検討します。</p> <p>③信号機は、信号機設置の指針の基準を満たさないので、設置できません。</p>	警察	<p>① 実施予定</p> <p>② 対策検討中</p> <p>③ 対応不可</p>
4	長峰橋	<ul style="list-style-type: none"> 歩道に雨が降ると非常に滑るため、転びやすくなる。 防滑剤の塗布または再舗装 	<p><管理課 回答> 防滑剤について、有効性等を検証している段階であり、他の場所で効果が出ているようであれば、検討します。</p>	管理課	経過観察

令和7年度 通学路合同点検実施結果

若葉台小学校

実施日時: 9月12日(金)

No.	場所	現状 要望	対応策	対応機関	実施状況
1	若葉台公園の管理棟から第一駐車場までの箇所	<ul style="list-style-type: none"> ・暗いので通りづらい。 ・街路灯の増設と防犯カメラの追加 ・照明を明るくする。 	<p><緑と環境課 回答> ①街路灯が樹木に覆われて暗くなっていることから、樹木の剪定を実施しました。</p> <p>②防犯カメラの設置は、「防犯カメラの設置及び運用に関する要綱」に基づき、現在増設は考えておりません。</p>	緑と環境課	① 実施済 ② 対応不可
2	若葉台公園の東側入口に面したもみの木保育園の北側にある道路	<ul style="list-style-type: none"> ・若葉台公園第一駐車場の裏手にある畑から、急斜面に広がっている一帯までの谷戸を埋め、宅地開発をする計画がある。承認され次第、すぐに工事が始まるようである。最大で一日あたり50台のトラックが通行するらしく、登下校の時間と重なるため、危険が想定される。 ・横断歩道の設置 ・子どもたちの安全が確実に守られるよう、業者に対する指導や要請のほか、定期的な見回りを要望する。 	<p><警察 回答> 今後の交通量等の状況を見て横断歩道の設置を検討します。</p> <p><管理課 回答> 白線や交差点マークの表示を検討します。</p> <p><まちづくり計画課 回答> 工事を行う業者に対して、通学路のため児童に配慮するように申し入れを行います。</p>	警察 管理課 まちづくり計画課	(警察) 経過観察 (管理課) 対策検討中 (まちづくり計画課) 実施予定
3	若葉台公園入口交差点	<ul style="list-style-type: none"> ・スピードを出す車両が多く危険。 ・ロードハンプや車道上に通学路の表示 ・Uターンを制限する措置 	<p><東京都 回答> 例年同様の要望が出ていますが、対応は難しい状況です。歩行者が、一歩下がって待つなどの対応をお願いします。警察が、すでに信号のタイミングを変更して速度を抑制しています。また、この交差点を転回禁止にしても、近隣の交差点で転回する車両が出てくるため、制限できない旨、回答しております。</p> <p><管理課 回答> 注意喚起看板の設置を実施します。</p>	東京都 管理課	(東京都) 対応不可 (管理課) 実施予定
4	若葉台東側の木通りにある横断歩道	<ul style="list-style-type: none"> ・見通しが悪い。 ・スピードを出す車両が多く危険。 ・ボタン式信号機の設置 	<p><警察 回答> ①ボタン式信号機は、信号機設置の指針の基準を満たさないため、設置できません。</p> <p>②大型標識、横断歩行者注意看板(蛍光色)の設置、横断歩道の補修の溶着を行いました。</p>	警察	① 対応不可 ② 実施済
5	若葉台1丁目交差点	<ul style="list-style-type: none"> ・車両の交通量が多くて危険。 ・スピードを出す車両が多く危険。 ・右折と左折の専用信号機設置 ・歩行者横断中に車両が停止するように、時差式信号機の設定を変更する。 ・警察官が見守りをするなど、安全を確保する措置 	<p><東京都 回答> すべり止めや減速マークの敷設は、効果が限定的であるため、対応することはできません。</p> <p><管理課 回答> 交差点付近に注意を喚起看板を設置します。</p>	東京都 管理課	(東京都) 対応不可 (管理課) 実施予定

No.	場所	現状	対応策	対応機関	実施状況
		要望			
6	若葉台3丁目の若葉台中央通りのウェリス若葉台前付近	<ul style="list-style-type: none"> ・スピードを出して走る自転車がが多く、登下校中に危険を感じる。 ・自転車の減速対策でスピードバンプやポールや注意看板を設置 	<p><管理課 回答> 注意喚起看板を増設します。</p>	管理課	実施予定
7	第六中学校の横の歩道	<ul style="list-style-type: none"> ・見通しが悪い。 ・暗いので通りづらい。 ・照明機器の増設 ・もっと明るい照明器具への交換 	<p><管理課 回答> 街路灯の明るさの基準は満たしていますので、稲城第六中学校の反対側の街路灯にかかった樹木について、剪定を実施しました。</p> <p><教育総務課 回答> 街路灯が樹木に覆われている部分のうち、稲城第六中学校の敷地にあたる部分は樹木の剪定を行います。</p>	管理課 教育総務課	(管理課) 実施済 (教育総務課) 実施予定

令和7年度 通学路合同点検実施結果

平尾小学校

実施日時: 9月8日(月)

No.	場所	現状	対応策	対応機関	実施状況
		要望			
1	平尾4丁目にある プライドシーズンの 入口と調整池の間 にある横断歩道	<ul style="list-style-type: none"> ・スピードを出す車両が多く危険。 ・横断している歩行者の足を横切るようにして、停止せずに走行していきことが多い。 ・坂の右カーブを下っていく箇所において、車両等が調整池側から横断しようとする歩行者を視認するタイミングについて、遅くなってしまう危険がある。 	<p><管理課 回答> ①「児童多し注意」等の注意を喚起する看板を設置します。</p> <p>②飛び出し坊やを設置しました。</p>	管理課	<p>① 実施予定</p> <p>② 実施済</p>
2	平尾2丁目16番地 住宅街の奥を通る 細い道の先にある 交差点	<ul style="list-style-type: none"> ・車両の交通量とスピードを出す車両が多く危険。 ・見通しが悪い。 ・標識、看板が老朽化している。 ・飛び出し坊やの土台ブロックが壊れていて不安定な状態である。 ・飛び出し坊やが、子どもの視界を遮っている。 	<p><管理課 回答> ①白線の補修を検討します。</p> <p>②飛び出し坊やを移設しました。</p>	管理課	<p>① 対策検討中</p> <p>② 実施済</p>
3	平尾外周通り上の 調整池からセブン イレブン前交差点 までの歩道、及び 信号機のない横断 歩道	<ul style="list-style-type: none"> ・車両の交通量とスピードを出す車両が多く危険。 ・木があるため、運転者が子どもが渡ろうとしている状況が見えにくくなっている。 ・雑草が街路樹の根本に茂っていて、運転者が視認しにくくなっている。 ・朝の通学時間帯に、セブンイレブンへ向けて走行するトラックやスピードを出す車両が多く、多数の子どもがガードレールの無い歩道を歩いており、危険である。 	<p><警察 回答> 横断歩道、ダイヤモンドを補修しました。</p> <p><管理課 回答> ①横断歩道の視認性向上のため、街路樹の伐採を行います。</p> <p>②「横断者に注意」等の注意を喚起する看板の設置を検討します。</p>	警察 管理課	<p>(警察) 実施済</p> <p>(管理課) ① 実施予定</p> <p>② 対策検討中</p>
4	平尾小学校の下側 にあるファミリー マートの駐車場の 出入口のうち中央 通りに面している 側	<ul style="list-style-type: none"> ・標識や看板が老朽化している。 	<p><管理課 回答> 看板の交換を実施しました。</p>	管理課	実施済
5	平尾2丁目の平尾 谷戸通り、及び平 尾谷戸通りと交差 しセブンイレブンへ 通じる道路	<ul style="list-style-type: none"> ・車両の交通量が多くて危険。 ・見通しが悪い。 ・路面標示が摩耗して見えづらい。 	<p><警察 回答> ダイヤモンド、横断歩道、「止まれ」の標示、停止線等の路面標示について、補修と溶着を実施しました。</p>	警察	実施済

令和7年度 通学路合同点検実施結果

南山小学校		実施日時: 9月2日(火)			
No.	場所	現状 要望	対応策	対応機関	実施状況
1	東長沼2536-2付近	<ul style="list-style-type: none"> ・車両の交通量が多くて危険 ・見通しが悪い。 ・スピードを出す車両が多く危険。 <ul style="list-style-type: none"> ・信号機及びカーブミラーの設置と夕方の見守り ・駅から当該地点までの路面にある速度表示の修繕 	<p><警察 回答> 路面標示の強調、ポストコーンの設置を実施予定です。</p> <p><管理課 回答> ①一定の視認性が確保されているため、カーブミラーの設置はできません。 ②横断歩道利用者に対する交通安全対策として、外側線や路面のカラー舗装等を実施しました。 ③ポストコーンで車両の速度抑制を実施します。</p>	警察 管理課	(警察) 実施予定 (管理課) ①対応不可 ②実施済 ③実施予定
2	東長沼キアヌガーデン前	<ul style="list-style-type: none"> ・見通しが悪い。 <ul style="list-style-type: none"> ・カーブミラーの設置 	<p><管理課 回答> 一定の視認性が確保されているため、設置することはできません。</p>	管理課	対応不可
3	矢野口3635南山小 学校の正門の前	<ul style="list-style-type: none"> ・車両の交通量、スピードを出す車両が多く危険 ・登校時間までの15分間に、大型車が多く通行する。児童が通行できず、登校時間を過ぎて、一部の児童が登校に間に合っていない。 ・スカイテラス南山が作成した開発図を考慮すると、次の理由で改善が必要となる。 ① 南山小学校前にさらに宅地が造成される。 ② 児童数が増加して、道路幅員に対して多くなる。 ③ 大型車の通行が多く、給食センター横の道路の開通によって、交通量が増加する。 ④ 水族館が開業した際の交通量が、不明である。 ⑤ すでに設置されている信号機で、横断しきれずに待っている児童がいる。 <ul style="list-style-type: none"> ・信号機の設置 	<p><警察 回答> ①今後開通する予定の道路であり、その交通量を把握することはできないため、現時点では信号機の設置はできません。 ②横断歩道や停止線などの路面標示を補修、溶着しました。</p>	警察	① 対応不可 ② 実施済
4	東長沼2570-1-1南山 68街区13号	<ul style="list-style-type: none"> ・スピードを出す車両が多く危険。 ・登校時間に、大型車が多く通行する。そのため適切な人数の児童が通行できず、現状では登校時間を過ぎて、一部の児童が登校に間に合っていない。今後はさらなる児童数の増加が予想され、南山小学校方向の道路の両側は、自転車置き場を開放して通学路にするなどの対策が可能だが、南山BASEの南側の道路は、横断歩道がなく対策が困難である。 <ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道の新設 	<p><警察 回答> 要望書の箇所から近い場所に、横断歩道がすでに敷設されているため新設はできませんが、既存の横断歩道を移動させるかを検討します。</p>	警察	対策検討中
5	東長沼2570-1-1南山 68街区13号	<ul style="list-style-type: none"> ・スピードを出す車両が多く危険。 ・登校時間までの15分間に、大型車が多く通行する。児童が通行できず、登校時間を過ぎて、一部の児童が登校に間に合っていない。今後はさらなる児童数の増加が予想され、学校側の道路の両側は自転車置き場を開放して通学路として使用することができるが、通勤時間帯の乗用車がスピードを出して、児童だけでは大変危険である。 <ul style="list-style-type: none"> ・信号機の設置 ・南山小学校前の通りを使用する工事車両の出入りに関して、警備員を再度配置してほしい。 	<p><警察 回答> 先にある信号機を見ることで、誤認する事故が発生する可能性があるため、設置できません。</p> <p><区画整理課 回答> 南山東部土地区画整理組合の大型工事車両の出入りは、ほとんどないと聞いています。組合の工事によって大型車両が増えた場合は、警備員の再配置を検討すると聞いています。</p>	警察 区画整理課	(警察) 対応不可 (区画整理課) 経過観察